

COMUNE DI BIRORI

P.P. zone "1"

Scheda di indagine sul patrimonio edilizio esistente

Isolato n.: 20

via: Galliano, 62

unità: a

Proprietario: Caggiari Sebastiano

n. piani:

sup. coperta:
mq.sup. lotto:
mq. 240.74altezza f.t.:
mt.volume f.t.:
mc.**ACCESSIBILITA'**

su strada carrabile > 5 m.: []
su strada carrabile < 5 m.: []
su rampa. scala o percorso: []
solo pedonale: []

PARCHEGGIO AUTO

garage/box interno:
garage esterno:
nel cortile:
sulla strada:

CARATTERISTICHE EDILIZIE COSTRUTTIVE

cortile: murat. ester.:
copert.: murat. inter.:
volta: balconi:
solai: altre strutture:

STATO DI CONSERVAZIONE

strutture portanti verticali: x3
strutture portanti orizzontali: x2
finiture esterne: x1
finiture interne: x1
copertura: x2
serramenti: x1

Totale

NOTE: lotto non edificato**SPAZI LIBERI DI PERTINENZA**

spazi di pertinenza:
pavimentazione:

DESTINAZIONE D'USO

residenza: []
commercio: []
artigianato: []
uffici servizi: []
attività rurali: []
box - magazzino: []
resid./commer.. e/o art.: []
residenza uffici: []

GRADO DI UTILIZZAZIONE

utiliz. in permanenza: []

TIPO DI INTERESSE

storico:
architettonico:
tipologico:
ambientale:
nessun interesse:
particolare:

ATTIVITA' ECONOMICA

tipo:
compatibile:
non compatibile:

SERVIZIO

tipo:

PROPRIETA'

pubblica: []
 privata: [X]
 mista: []

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà:
 affitto:
 altro:

CARATTERISTICHE ABITATIVE

abitabile (agibile) idoneo: [X]
 abitabile (agibile) migliorabile: []
 non abitabile (non agibile) ma recuperabile: []
 non abitabile (non agibile) e non recuperabile: []

DOTAZIONI TECNOLOGICHE

acqua *Int.* *Est.*
 acquedotto: [X] []
 pozzo: [] []
 manca: [] []

servizi igienici *Int.* *Est.*
 w.c.: [] []
 bagno: [1] []
 manca: [] []

Riscaldamento

autonomo: [X]
 centrale: []
 manca: []

Energia

elettrica: [X]
 forza motrice: []
 manca: []

INDAGINE SOCIALE - DATI RELATIVI ALLA FAMIGLIA

<i>composizione:</i>		<i>età:</i>	<i>sexo:</i>	<i>occup.:</i>	<i>prof.ne:</i>	<i>auto propr.:</i>
[<i>c.f.</i>]	[]	[39]	[F]	[X]	[]	[]
[<i>figlio</i>]	[]	[12]	[M]	[]	[]	[1]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

ALTRE INFORMAZIONI DAGLI UTENTI

rispetto alle reti/serv. tecnici:

rispetto a esigenze di trasformazione edilizia:

rispetto ai servizi urbani e territoriali:

VARIE:

COMUNE DI BIRORI**P.P. zone "B"****Scheda di indagine sul patrimonio edilizio esistente**

Isolato n.: 20

via: Galliano

unità: b

Proprietario: Eredi Piga Costantino

n. piani:

sup. coperta:
mq.sup. lotto:
mq. 443.98altezza f.t.:
mt.volume f.t.:
mc.**ACCESSIBILITA'**

su strada carrabile > 5 m.: []
su strada carrabile < 5 m.: []
su rampa, scala o percorso: []
solo pedonale: []

PARCHEGGIO AUTO

garage/box interno: []
garage esterno: []
nel cortile: []
sulla strada: []

CARATTERISTICHE EDILIZIE COSTRUTTIVE

cortile: murat. ester.:
copert.: murat. inter.:
volta: balconi:
solai: altre strutture:

STATO DI CONSERVAZIONE

strutture portanti verticali: x3
strutture portanti orizzontali: x2
finiture esterne: x1
finiture interne: x1
copertura: x2
serramenti: x1

Totale

TIPO DI INTERESSE

storico: []
architettonico: []
tipologico: []
ambientale: []
nessun interesse: []
particolare: []

NOTE: lotto non edificato**SPAZI LIBERI DI PERTINENZA**

spazi di pertinenza:
pavimentazione:

DESTINAZIONE D'USO

residenza: []
commercio: []
artigianato: []
uffici servizi: []
attività rurali: []
box - magazzino: []
resid./commer., e/o art.: []
residenza uffici: []

ATTIVITA' ECONOMICA

tipo:
compatibile: []
non compatibile: []

SERVIZIO

tipo:

GRADO DI UTILIZZAZIONE

utiliz. in permanenza: []
utiliz. temporaneamente: []
non utilizzato: []

PROPRIETA'

pubblica:.....	[]
privata:	[]
mista:	[]

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà: []
affitto: []
altro: []

CARATTERISTICHE ABITATIVE-

abitabile (agibile) idoneo: []
 abitabile (agibile) migliorabile: []
 non abitabile (non agibile) ma recuperabile: []
 non abitabile (non agibile) e non recuperabile: []

DOTAZIONI TECNOLOGICHE

<i>acqua</i>	<i>Int.</i>	<i>Est.</i>
acquedotto:	[]	[]
pozzo:	[]	[]
manca:	[]	[]

<i>servizi igienici</i>	<i>Int.</i>	<i>Est.</i>
w.c.:	[][]
bagno:	[][]
manca:	[][]

Riscaldamento

autonomo:..... []
centrale: []
manca: []

Energia

elettrica:	[]
forza motrice:	[]
manca:	[]

INDAGINE SOCIALE - DATI RELATIVI ALLA FAMIGLIA

[illegible]

ALTRE INFORMAZIONI DAGLI UTENTI

rispetto alle reti/serv. tecnici:

rispetto a esigenza di trasformazione edilizia:

rispetto ai servizi urbani e territoriali:

VARIE:

P.P. zone "B"

Scheda di indagine sul patrimonio edilizio esistente

unità: a

Proprietario: *Caggiari Sebastiano*

volume f.t.:
mc.

PARCHEGGIO AUTO

garage/box interno: []
garage esterno: []
nel cortile: []
sulla strada: []

cortile:	murat. ester.:
copert.:	murat. inter.:
volta:	balconi:
solai:	altre strutture:

storico:	[
architettonico:	[
tipologico:	[
ambientale:	[
nessun interesse:	[
particolare:	[

Totale

NOTE: *lotto non edificato*

spazi di pertinenza:
pavimentazione:

residenza: []
 commercio: []
 artigianato: []
 uffici servizi: []
 attività rurali: []
 box - magazzino: []
 resid. commer. e/o art.: []
 residenza uffici: []

tipo: _____
 compatibile: []
 non compatibile: []

tipo:

utiliz. in permanenza:.....	[]
utiliz. temporaneamente:	[]
non utilizzato:.....	[]

PROPRIETA'

pubblica: []
privata: []
mista: []

TITOLO DI GODIMENTO

proprietà: []
affitto: []
altro: []

CARATTERISTICHE ABITATIVE

abitabile (agibile) idoneo: []
abitabile (agibile) migliorabile: []
non abitabile (non agibile) ma recuperabile: []
non abitabile (non agibile) e non recuperabile: []

DOTAZIONI TECNOLOGICHE

<i>acqua</i>	<i>Int.</i>	<i>Est.</i>
acquedotto:	[]	[]
pozzo:	[]	[]
manca:	[]	[]

<i>servizi igienici</i>	<i>Int.</i>	<i>Est.</i>
w.c.:	[]	[]
bagno:	[]	[]
manca:	[]	[]

Riscaldamento

autonomo: []
centrale: []
manca: []

Energia

elettrica: []
forza motrice: []
manca: []

INDAGINE SOCIALE - DATI RELATIVI ALLA FAMIGLIA

<i>composizione:</i>	<i>età:</i>	<i> Sesso:</i>	<i> occup.:</i>	<i> prof.ne:</i>	<i> auto propr.:</i>
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]

ALTRE INFORMAZIONI DAGLI UTENTI

rispetto alle reti/serv. tecnici:

rispetto a esigenze di trasformazione edilizia:

rispetto ai servizi urbani e territoriali:

VARIE:

COMUNE DI BIRORI**P.P. zone "B"****Scheda di indagine sul patrimonio edilizio esistente****ISOLATO N. 20**

Unità edilizia	Superficie coperta mq.	Superficie lotto mq.	Altezza fuori terra m.	Volume fuori terra mc.	
A		240.74			
B		443.98			
C	135.75	392.48	6.20	840.82	

ISOLATO 20



PROSPETTO SU VIA GALLIANO unità c - b




PROSPETTO SU VIA S. ANDREA unità a

ISOLATO 20



PROSPETTO SU VIA S. ANDREA unità b - c



PROSPETTO SU VIA S. ANDREA unità c